放射性廃棄物について

放射性固体廃棄物の種類と処分方法(使用済核燃料は再処理を前提としているので除外)

発生場所	廃棄物の種類			廃棄物の例	処分方法の例
原子力発電所	低レベル放射性廃棄物	発電所廃棄物	放射能レベルの 極めて低い廃棄 物	コンクリート、 金属など	トレンチ処分 (地下数メートル)
			放射能レベルの 比較的低い廃棄 物	紙、布、廃液、金属など	ピット処分 (現六ヶ所村地下70M未 満)
			放射能レベルの 比較的高い廃棄 物	使用済制御棒、 原子炉内の構造 物	余裕深度処分(中深度処分) (地下70m以深)
ウラン濃縮工場 ウラン燃料加工工場		ウラン廃棄物		紙、布、廃液、金属など	トレンチ処分、ピット処分
					余裕深度処分(中深度処分)
					地層処分(場合によっては)
MOX燃料加工工場		超ウラン元素を含む 廃棄物(TRU 廃棄物)		紙、布、廃液、金 属など(海外返還 も	ピット処分
					余裕深度処分(中深度処分)
					地層処分(地下300m以 深)
再処理工場	高レベル放射性廃棄物			使用済燃料の再 処理で発生する 廃液のガラス固 化 (海外返還も)	地層処分 (地下300m以深)

(参考;電気事業連合会、2018.1「放射性廃棄物 Q&A」)

子どもたちに負の遺産を残さないために 青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地にしない

